

Trémie de remplissage

Ensacheur

La trémie de remplissage rend l'ensachage d'échantillons retenus rapide et facile

Fonction

La hauteur de l'ensacheur s'adapte à la taille des sachets. La trémie en aluminium est facile à nettoyer et peut être stérilisée si nécessaire.



Caractéristiques techniques

Produit	Ø trémie	Hauteur de sac	Dimensions	Poids	Référence article
Trémie de remplissage	310 mm	jusqu'à 310 mm	200x275x500 mm	3,4 kg	1745 0080